I . SECCIÓN MECÁNICA (CON RESPECTO A LA MÁQUINA DE COSER)

1. ESPECIFICACIONES

1	Area de cosido	Dirección X (lateral) Dirección Y (longitudinal)
		AMS-210E-1306 : 130 mm x 60mm
		AMS-210E-1510 : 150 mm x 100mm
		AMS-210E-2206 : 220 mm x 60mm
2	Velocidad de cosido máx.	2.700 p.p.m. (Cuando el espaciado de cosido es 3 mm o menos)
3	Longitud de puntada	0,1 a 12,7 mm (Resolución min. : 0,05 mm)
4	Movimiento de transporte	Transporte intermitente (impulsión a 2 ejes mediante motor se avance a pasos)
	del marco de transporte	
5	Recorrido de la barra de aguja	41,2 mm
6	Aguja	DP x 5, DP x 17
7	Elevación del marco de transporte	Máx. 25 mm (Solamente tipo pneumático Máx. 30 mm)
8	Recorrido del prensatelas intermedio	Estándar 4 mm (0 a 10 mm)
9	Elevación del prensatelas intermedio	20 mm
10	Posición variable DOWN	Estándar de 0 a 3,5 mm (Máx. 0 a 7,0 mm)
	del prensatela intermedio	
11	Lanzadera	Gancho semigiratorio de doble capacidad
12	Aceite lubricante	New Defrix № 2 (Suministrado por aceitera)
13	Memoria de datos de patrón	EEP-ROM, Tarjeta lectora-grabadora
		• EEP-ROM : Máx. 200 patrones (Máx. 20.000 puntadas/patrón)
		Tarjeta lectora-grabadora : Máx. 999 patrones (Máx. 50.000 puntadas/patrón)
14	Facilidad de para datemporal	Se usa para parar la operación de la máquina durante un ciclo de cosido.
15	Facilidad de	Permite que un patrón se pueda agrandar o reducir en el eje X y en el eje Y
	agrandamiento/reducción	independientemente.
1.0	Mátada do amplicaión/	Escala: 1% a 400% veces (En pasos de 0,1%)
16	Método de ampliación/ reducción	El agrandamiento/reducción se puede hacer aumentando/disminuyendo ya sea la
	reduccion	longitud de puntada o el número de puntadas.(Solamente aumentar/disminuir de
17	Selección de patrón	longitud de puntada cuando se selecciona botón de patrón y se usa CP-20) 200 a 2.700 ppm (En pasos de 100 ppm)
18	Facilidad de selección de	Método de selección de No. de patrón
10	patrón	(EEP-ROM : 1 a 200, tarjeta lectora-grabadora : 1 a 999)
	pation	(CP-20 es el tipo de caracoleo)
19	Contador de hilo de bobina	Método de UP/DOWN (0 a 9.999)
20	Contador de cosido	Método de UP/DOWN (0 a 9.999) (Solamente el IP-400)
21	Soporte de memoria	En el caso de un corte de corriente eléctrica, el patrón que se está usando quedará
		memorizado automáticamente.
22	Facilidad de fijación de 2º	Usando las teclas direccionales, un 2º origen (posición de aguja después del ciclo
	origen	de cosido) se puede fijar a la posición deseada dentro del área de cosido. El 2º
	- 3 -	origen fijado también se almacena en la memoria. (Solamente el IP-400)
23	Motor de la máquina de coser	Servomotor de 550W
24	Dimensiones	1.200mm de ancho x 710 de largo x 1.200 de alto (Excluyendo el pedestal del hilo)
25	Masa (masa bruta)	Cabezal de la máquina 69 Kg., caja de control 16,5 kg.
26	Consumo de energía	500VA
27	Gama de temperatura operacional	5°C a 35°C
28	Gama de humedad operacional	35% a 85% (Sin condensación)
29	Tensión de línea	Tensión nominal ±10% 50/60Hz
30	Aire comprimido usado	Estándar de 0,35 a 0,4Mpa (Máx. 0,55Mpa) (Solamente tipo pneumático)
31	Consumo de aire	1,8 dm³/min(ANR) (Solamente tipo pneumático)
32	Facilidad de parada de	Después de completado el cosido, la aguja se puede llevar a su posición más alta.
	aguja en la posición más alta	
33	Ruido	Nivel de ruido ralacionado con el puesto de trabajo a velocidad de costura
		$n=2.700~min^{-1}$: Medición de ruido $L_{PA} \le 84~dB(A)$
		en conformidad con DIN 45635-48-B-2-KL2